

アフターメンテナンス料金一覧

2019.10より

■登山靴のソール交換修理¹⁾(税別価格)

- ・出し縫いの登山靴 ￥12,000～
- ・カップソールの登山靴 ￥12,500～
- ・登山靴(ラバーランド交換込み) ￥14,000～

※ワンタッチアイゼンに対応したソールやテレマークスキーの革靴等、特殊なソールの靴は別途ご相談下さい。

※汚れのひどい靴やオイルを塗りすぎている靴は別途クリーニング代(￥3000)がかかります。
よく洗って汚れを落としてから修理にお出し下さい。

※同じソールの在庫が無い場合には代替ソールにて交換作業を行いますのでご了承ください。

※ソールの反り具合等により交換後に若干履き心地の変化がある場合がありますのでご了承ください。

■スキーの作業工賃¹⁾(税別価格)

- ホットワックス 汚れ落とし・ホットワックス・スクレーピング・ブラッシング
￥1,000～

■ビンディング取付 (税別価格)

- スキー板、ビンディングご購入は無料
- スキー板お持込、ビンディングご購入 ￥3,000～
- ビンディングお持込、スキー板ご購入 ￥3,000～(ビンディングタイプによって価格が変わります)
- スキー板、ビンディング共にお持込 ￥8,000～

※(ビンディングタイプによって価格が変わります)

またビンディング取外し、穴埋め加工等必要な場合は追加工賃が加算となります。

- スキー板、ビンディング共にお持込 ￥1,000～

※ビンディングお持込での取付は対応できるビンディングかどうか事前にご確認下さい。

■シール糊の貼替え ￥5000(1組)より(税別価格)

- 80mmまで ￥5,000
- 100mmまで ￥7,000
- 115mmまで ￥7,800
- 130mmまで ￥8,600

■シール起毛面のメンテナンス ￥2,500(1組)より(税別価格)

- 汚れ、グルー接着除去、シールワックス施工 ￥2,500

■サーモインナー成型 (税別価格)

- ご購入時及び翌シーズンズンまでの再成形直しは無料です。
(※当店購入の商品の場合となります。)
- ブーツ持ち込みでの整形は ￥6,000
(※整形後一度のみ再整形対応させていただきます。)

※当店ではオープン箱型の全成型タイプを使用しています。(筒型の内側成型タイプより成型範囲が広く加工可能。)

■上記以外の修理等の作業工賃は ￥3000/1h が基本となります。